

Conector

Los rendimientos y funciones del Conector Universal YAAX son de excelente calidad. Los Conectores Universales YAAX se acomodan a varios cables drop utilizando un Soporte Universal. Este Soporte se combina con los Protectores de Tubos para ser conectados con varios cables drop. Hay tres tipos de Tubos de Proteccion: 250µm, 900µm y 2.0mm. Por lo tanto el Conector Yaax es compatible con cables 250µm ,900µm, 1.6 × 2.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0mm × 3.0mm al mismo tiempo simplemente cambiando los Tubos de Proteccion

☐ Cables Compatibles



- Tipo Redondo, Plano, Tipo Figura 8
- Cable Drop Aereo, Cable Aereo Soplado
- 250µm -conecion utilizando los tubos 250µm 900µm
- -conecion utilizando los tubos 900µm 1.6 × 2.0mm,
- 2.0mm -conecion utilizando los tubos 2 .0mm
- 3.0mm, 2.0mm × 3.0mm –Sin Tubos

☐ Características & Beneficios

- Compatible con muchos tipos de cables
- No requiere de Epoxy y Polishing
- Rapido y Facil finalizacion de fibra
- Alta probabilidad de conecion
- Dos o tres piezas de conecion de preensamble
- Caracteristicas opticas superior
- Posibilidad de Reensamble

☐ Aplicaciones

- Fibra Optica de
- Telecomunicacion Distribucion
- de Estructura de Fibra FTTH
- Salidas Interconecion de
- Cable Optica
- Cable de Television




Ensamble de Conector de Fibra Optica en Campo

Herramienta de Ensamble y Kits de Conexion.



Herramienta de Ensamble y Kits de Conexion

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | Liquido |
| ⑥ | ⑦ | | | ⑥ | Limpieza |
| | | | | ⑦ | Marcador |
| | | | | | Universal |
| | | | | | Connector Kits |
| | | | | | Pinza |




Procedimiento de Ensamble




1. Inserte la Capa y Tubo en el cable Drop




2. Marque un punto a unos 20 mm de la capa de 0.9mm utilizando una regla en la bolsa de plastico



3. Marque el punto a 20mm de distancia de la capa de 250µm utilizando la bolsa de plastico



4. Limpie la fibra con alcohol –con una gaza mojada y corte la fibra con la fusionadora



5. Chequee la fibra cortada




6. Inserte la fibra en el cuerpo del conector y asegure de que este doblado



7. Quite el soporte



8. Deslize para cerrar la fibra



9. Descargue cuidadosamente la parte doblada de la fibra



10. Inserte en el Tubo el Soporte Universal



11. Apriete la capa junto al hilo sobrante fuera del conector. Y corte el resto del hilo.



12. El trabajo de Ensamble de Yaax se ha completado.